

## Resistentielijst Holdbar Badkamer Topcoating

### Transparante 2 componenten PU topcoating

Versie 2, 22-06-2018

Applicatie 20°C, 60% RLV, 2 lagen van 100 gram/m<sup>2</sup>, 14 dagen droogtijd.

| Stof                               | Conc. m% | inwerktijd | Classificatie |
|------------------------------------|----------|------------|---------------|
| water                              |          | 6 dagen    | 0             |
| zoutoplossing<br>(natriumchloride) | 5%       | 6 dagen    | 0             |
| koffie                             |          | 6 dagen    | 0             |
| rode wijn                          |          | 24 uur     | 0             |
| ketchup                            |          | 24 uur     | 0             |
| alcohol                            | 48%      | 24 uur     | 1*            |
| zwavelzuur                         | 10%      | 24 uur     | 0             |
| zoutzuur                           | 10%      | 24 uur     | 0             |
| azijnzuur                          | 10%      | 24 uur     | 0             |
| zure reiniger (onverdund)          |          | 24 uur     | 0             |
| alkalische reiniger<br>(onverdund) |          | 24 uur     | 0             |
| natriumhydroxide<br>(natronloog)   | 10%      | 24 uur     | 0             |
| ammonia                            | 8%       | 24 uur     | 1*            |
| lijnzaadolie                       |          | 6 dagen    | 0             |
| Huidvetten                         |          | 6 dagen    | 0             |
| olijfolie                          |          | 6 dagen    | 0             |
| hete olijfolie <100°C              |          | 5 minuten  | 0             |
| Diesel                             |          | 24 uur     | 0             |
| Diesel                             |          | 6 dagen    | 1             |
| natriumhypochlorid                 | 10%      | 1 uur      | 0             |

verklaring van de classificatie:

|   |  |
|---|--|
| 0 | geen zichtbare veranderingen   |
| 1 | zeer lichte verandering in glans/kleur                               |
| 2 | duidelijke verandering in glans/kleur, geen beschadiging van de film |
| 3 | sterke markering zichtbaar, film licht beschadigd                    |
| 4 | sterke markering zichtbaar, film duidelijk aangetast                 |
| 5 | Film sterk beschadigd, opgelost, eventueel onthecht                  |

*\*film licht verweekt na verwijdering belasting, maar herstelt na 24 uur.*

Resistentielijst [Holdbar Badkamer Topcoating](#)